日本国特許庁 PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

09/817287 09/817287 03/27/01

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:


2000年 3月30日

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-093398

出 願 人 Applicant (s):

株式会社トプコン



CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

2001年 2月16日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office





特2000-093398

【書類名】

特許願

【整理番号】

P0226JP

【提出日】

平成12年 3月30日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G01C 11/00

【発明者】

【住所又は居所】

東京都板橋区蓮沼町75番1号 株式会社トプコン内

【氏名】

高地 伸夫

【特許出願人】

【識別番号】

000220343

【氏名又は名称】

株式会社トプコン

【代理人】

【識別番号】

100107010

【弁理士】

【氏名又は名称】

橋爪 健

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

054885

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ステレオ画像測定装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】

位置データが明らかとなっている計測点を少なくとも3つ以上含むステレオ画像に対して、その計測点の内の少なくとも一部を区分点とし、定められた複数の区分点の内の少なくとも3つの区分点に基づき探索領域を設定する設定部と、

上記設定部により設定された探索領域に基づき、それぞれのステレオ画像上の 対応する探索領域同士の画像に対して相関処理を施す演算部と、

上記演算部による相関結果から、任意の位置の点の座標を測定する測定部と を備えたステレオ画像測定装置。

【請求項2】

請求項1記載のステレオ画像測定装置において、

上記設定部は、区分点中のいずれか3つの区分点により区分三角形を想定し、 その区分三角形に基づき探索領域を設定することを特徴とするステレオ画像測定 装置。

【請求項3】

請求項1記載のステレオ画像測定装置において、

上記設定部は、得られた区分点又は計測点のうち隣接する3つの点が形成する 三角形を包含する包含四角形を探索領域として各ステレオ画像に設定することを 特徴とするステレオ画像測定装置。

【請求項4】

請求項1記載のステレオ画像測定装置において、

上記定部は、上記演算部による相関処理の結果に応じて、詳細区分が必要な領域内の計測点を新たな区分点に選定した上で、新たな探索領域をステレオ画像上に設定し、

上記演算部は、この新たな探索領域同士の画像に対して相関処理を施すように 構成されていることを特徴とするステレオ画像測定装置。

【請求項5】

請求項1乃至4のいずれかに記載のステレオ画像測定装置において、

上記設定部は、ステレオ画像の一方の探索領域内に基準データブロックを、ステレオ画像の他方の探索領域内に捜索データブロックを設け、区分点からの距離に応じて、各データブロックの位置または移動ステップを設定するように構成されていることを特徴とするステレオ画像測定装置。

【請求項6】

請求項1乃至5のいずれかに記載のステレオ画像測定装置において、

上記設定部は、ステレオ画像の一方の探索領域内に基準データブロックを、ステレオ画像の他方の探索領域内に捜索データブロックを設け、区分点からの距離に応じて、各データブロックの大きさを設定するように構成されていることを特徴とするステレオ画像測定装置。

【請求項7】

請求項1乃至5のいずれかに記載のステレオ画像測定装置において、

上記設定部は、ステレオ画像の一方の探索領域内に基準データブロックを、ステレオ画像の他方の探索領域内に捜索データブロックを設け、区分点付近において複数の大きさのデータブロックを設定して、相関結果を得て、その相関結果に応じて各データブロックの大きさを決定するように構成されていることを特徴とするステレオ画像測定装置。

【請求項8】

請求項1乃至5のいずれかに記載のステレオ画像測定装置において、

上記設定部は、ステレオ画像の一方の探索領域内に基準データブロックを、ステレオ画像の他方の探索領域内に捜索データブロックと設け、探索領域の大きさに応じて、各データブロックの大きさを決定するように構成されていることを特徴とするステレオ画像測定装置。

【讃求項9】

請求項1乃至8のいずれかに記載のステレオ画像測定装置において、

上記設定部は、設定された探索領域に基づき、その領域より小さいデータブロックを設定し、

上記演算部は、一方のステレオ画像のデータブロックに相当するブロックをテ

ンプレートとし、

他方のステレオ画像を該テンプレートと同じ縦位置で走査して、

計算された相関値により該テンプレートに対応するデータブロックを探索する ことを特徴とするステレオ画像測定装置。

【請求項10】

請求項1乃至9のいずれかに記載のステレオ画像測定装置において、

さらに、ステレオ画像をグラフィック表示する表示部を有し、

表示部で表示されたグラフィック表示に基づき判明する追加測定が必要な領域 に応じて、更なる区分点を選択し、探索領域設定部がさらなる新たな探索領域を 設定し、

上記演算部は、この新たな探索領域同士の画像に対して相関処理を施すように 構成されていることを特徴とするステレオ画像測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ステレオ画像測定装置に係り、特に、デジタル写真測量により得られたステレオ画像から三次元画像を計測する測定装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

従来、デジタル写真による測量法において、取得されたデジタル画像より三次元計測及び解析は、以下のように行なう。まず、写し込まれた数点の基準点をもとに標定処理し、立体視を可能とする。さらに得られた複数画像をステレオマッチングの処理を行い、三次元座標を算出することにより、三次元画像を解析する。特にステレオマッチングでは、確実に三次元データを得る為に、疎密探索画像相関処理法等を利用している。また、トータルステーションやGPS等の測量機を利用して三次元計測を行なっていた。ここに、疎密探索画像相関処理法とは、最初から解像度の高い画像で相関処理を行なわず、解像度の低い画像から次第に高い画像へと相関処理を段階的に行なっていくものである。こうすることで局所的な間違いを減らし、信頼性をあげることができる。(高木幹雄、下田陽久監修

、画像解析ハンドブックp709参照)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来の方法では、解像度の異なる各画像に対しても、画像相関 処理を行なわなければならず、その演算に多大な時間がかかる。また、従来では 、測定に間違えが生じた場合、その個所をもう一度オペレータによって指定し直 し画像相関処理を施す、という繰り返し作業が必要であり、計測と修正に手間と 時間がかかった。また、従来では、災害現場や緊急性等を要する現場を三次元計 測及び解析しなければならない場合、現地においてトータルステーション等で計 測する時間が無かったり、計測不可能であったり、現場の写真しかとれなかった 、等ということがあった。

[0004]

本発明は、以上の点に鑑み、ステレオ画像にて高速かつ信頼性が高い三次元計測を可能にせしめ、更に、計測漏れや計測に間違えがあった場合等も簡単に修正可能な測定装置を提供することを目的とする。そして、本発明は、災害や緊急性を要する現場等、現地において迅速に計測を有する場合や計測がむずかしい場合等でも、数点の基準点計測とステレオ画像を撮影するだけで高信頼性で高速な三次元計測及び解析を行うことができる測定装置を提供することを目的とする。

[0005]

また、本発明は、画像相関処理を効率良く行なうことを可能とし、解析処理の信頼性及び高速化を達成することを目的とする。また、本発明は、立ち入ることの出来ないような危険な個所等の従来計測不能であった領域においても、高速かつ非接触で三次元計測を可能とすることを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明の解決手段によると、

位置データが明らかとなっている計測点を少なくとも3つ以上含むステレオ画像に対して、その計測点の内の少なくとも一部を区分点とし、定められた複数の区分点の内の少なくとも3つの区分点に基づき探索領域を設定する設定部と、

上記設定部により設定された探索領域に基づき、それぞれのステレオ画像上の 対応する探索領域同士の画像に対して相関処理を施す演算部と、

上記演算部による相関結果から、任意の位置の点の座標を測定する測定部と を備えたステレオ画像測定装置を提供する。

[0007]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面により説明する。

[0008]

A. ハードウェア

図1に、本発明の測定装置の全体ブロック図を示す。

本システムは、測量機1、測定装置2、カメラ3を備える。測定装置2は、基準点捜索部10、探索領域設定部20、演算部30、表示部40、測定部50、バス60を備える。これら基準点捜索部10、探索領域設定部20、演算部30、表示部40、測定部50は、例えばパーソナルコンピュータ上に搭載され、バス60により相互に接続される。

[0009]

測量機1は、現地にて基準点数点を計測するものである。あらかじめ基準点数点が含まれているステレオ画像を入手して計測する場合は必要ない。カメラ3は、画像の取得するもので、例えば、デジタルカメラやフィルムカメラ、等を利用することができる。カメラ3を備えなくても、あらかじめ、基準点数点が写し込まれている画像を入手、解析してもよい。

[0010]

基準点捜索部10は、あらかじめ測量機1により計測されている基準点と画像との対応付けを行なう。探索領域設定部20は、基準点捜索部10により対応付けされた基準点から、画像相関処理をする際の探索領域の設定、基準データブロックや捜索データブロックの各ブロックを設定する。演算部30は、標定計算や、探索領域設定部20で設定された探索領域について画像相関処理(ステレオマッチング)を行なう。表示部40は、立体視可能とするステレオモニタ、あるいは、パソコンのモニタ等である。立体モニタを使用すれば、より詳細な正確な三

次元計測や、計測結果の確認が可能となる。表示部40は、撮影されたステレオ 画像や、相関処理の結果から得られた相関係数値、相関処理の結果から取得され た三次元座標により作成した点や等高線、鳥瞰図、オルソ画像等をグラフィック 表示する。表示部40により、グラフィック表示を行い確認又は追加計測させる 方法は、例えば、視覚的に計測結果を適切に判断したい場合や、相関係数の信頼 性が高くない対象物等に利用することができる。なお、グラフィック表示は、リ アルタイムで行なうことができる。

[0011]

測定部50は、相関処理の結果、相関結果が悪かった場合、追加計測を行なわせる。測定部50による追加計測には、相関係数を表示して相関の少ない部分の追加計測を行なう方法がある。また、この他に、各点の三次元座標をもとにした点、等高線、ワイヤーフレームモデル、面を貼ったサーフェスモデル、あるいは、画像を貼り付けた鳥瞰図やオルソ画像等を作成して、グラフィック表示し、表示された画像の不具合点につき追加計測を行なわせる方法がある。また、相関係数を画面上に表示して、画像の確認又は修正する方法は、相関係数の低いエリアを表示し、その画面に基づいてマニュアルあるいは半自動で計測修正する方法と、相関係数を利用して、所定の閾値以下のエリアについて自動計測をする方法等がある。

[0012]

つぎに、マニュアル又は半自動で計測を行なう場合と自動で計測を行なう場合 について、詳細に説明する。

[0013]

B. 現地作業

まず、現地での作業について説明する。図2に、現地作業についてのフローチャートを示す。仮に、現地にて計測から始める場合は、このフローチャートのステップを現地作業として行なう。既に基準点が含まれたステレオ画像を入手してある場合は、このステップは必要無い。

[0014]

ステップS10で、まず、最初に現地にて計測したい領域のステレオ画像を撮

影する。図3に、ステレオ画像の説明図を示す。この図に示されるように、オーバーラップした2枚のステレオ画像(左画像L、右画像R)を撮影する。ステップS20で、次に、測量機1において、3点以上の基準(標定)点をステレオ撮影した左右画像双方に含まれる領域で計測する。基準点は3点以上で良いが、6点以上とすれば、標定処理(後述のステップS40参照)がより安定して行われ、後の解析が信頼性の高いものとなる。従って、ここでは、一例として、6点で説明する。すなわち、図3の左右画像がオーバーラップした領域中、6点を基準(標定)点C1~C6として、測量機1により計測する。次にステレオ画像データと測量機により測定された基準点座標値を、オフィス等のステレオ画像測定装置のある場所へ転送する。転送には、画像を記憶するメモリ媒体を使ったり、電話回線等で送信したりすることができる。

[0015]

C. 前処理

つぎに、図4に、前処理についてのフローチャートを示す。画像データと基準 点座標値をステレオ画像測定装置に入力したら、この図に示すように、以下の前 処理を実行する。

[0016]

まず、ステップS30で、表示部40のディスプレイ上に、転送されたステレオ画像を表示し、操作者はそれを確認する。ステップS40では、表示部40に表示した左右画像上で、測量機1により計測した基準(標定)点を計測(対応づけ)する。すなわち、この例では、測量機1で計測されている点C1~C6を、今度は左画像L、右画像R上でそれぞれ標定する。ステップS50では、ステップS40で計測された基準点をもとに標定処理を行い、偏位が修正された画像を作成する。すなわち、縦の視差が除去された立体視(計測)可能な画像を作成する。ステップS60で、表示部40のディスプレイ上にステップS50で作成した計測(立体視)可能なステレオ画像を表示する。

[0017]

ステップS70で、操作者は、表示を見ながら、特に計測(図化)したいところや、境界線、段差のある所などをマウス等ポインティングデバイスを使い計測

(図化)を行なう。この計測(図化)作業は、ステレオモニタがあれば、立体視をしながら計測する。あるいは、パソコンのモニタ上に左右画像をそれぞれ表示し、左右画像双方で対応点と思われるところをポインティング(計測)していってもよい。あるいは、半自動相関処理等を使って、左画像上で指示した個所を右画像上で自動的に相関処理を行なって探索、対応点を指し示す様にしてもよい。この処理を利用すれば、計測(図化)作業は大変容易なものになる。この計測(図化)作業は、必ずしもこのステップで実行しなくともよい。しかし、これを実行しておけば、より信頼性の高い計測が可能となり、修正作業も結果的に少なく済む。

[0018]

D. 基本測定フロー

つぎに、図5に、オフライン計測についてのフローチャートを示す。なお、ステップS80~S110までの処理は、マニュアル又は半自動で計測する場合であっても、コンピュータ処理によって自動的に行われる。

[0019]

ステップS 8 0では、ステップS 4 0 又はステップS 7 0で計測された計測点を相互に接続し、三角形を作成する。図 6 に、計測点による三角形の作成についての説明図を示す。この例では、計測点C 1~C 6 から点同士を接続し、三角形をつくった場合である。この場合、点同士を接続して、三角形で無く四角形としても良いが、三角形の方が一層領域内を細かく分類できるので(三角形だと 4 点で2つの平面を構成できるが、四角形だと 1 平面しか構成できない)、精度及び信頼性を向上させることが可能となる。このような、ランダムな点から 3 次元座標を内挿する方法として不整三角網(Triangulated Irraguler Network、TIN)がある。TINは、三角形を構成単位とするメッシュを生成するものである。TINについての詳細は、「伊理正夫、腰塚武志:計算幾何学と地理情報処理、pp127」、Franz Aurenhammer、杉原厚吉訳:Voronoi図、一つの基本的な幾何データ構造に関する概論、ACM Computing Surveys、 Vol. 23、pp345-405」等を参照。

[0020]

ステップS91では、基準点捜索部10は、一方の画像、例えば左画像から、 基準データブロック(テンプレート)に関するデータを検出する。例えば、この データは、3つの区分点で形成される三角形と、その三角形を含む四角形等であ る。ステップS92では、テンプレートの区分点からの距離等によりテンプレー トの位置や大きさを決定する。ステップS93で、画像上で計測された左画像の テンプレートから、画像相関処理を行なう為の探索領域を探索領域設定部20に て決定する。ステップS94では、他方の画像、例えば右画像に関して決定され た探索領域について、左画像のテンプレートを用いてスキャンする。テンプレー ト及び探索領域の設定及びスキャンに関しては、後述する。

[0021]

そして、ステップS100で、分割された各領域に対して、演算部30にてテンプレートと探索領域との画像相関処理を行なう。すなわち、相関の大きなものを求めることで左画像に対応する右画像の対応点を求め(又は、右画像に対応する左画像の対応点を求め)、その三次元座標を算出する。なお、画像相関処理(ステレオマッチング)は、残差逐次検定法(SSDA法)や相互相関係数法などがある。

[0022]

ここでは、自動測定に向いている相互相関係数法を説明する。

(相互相関係数による方法)

図7に、入力画像とテンプレート画像についての説明図を示す。図に示すよう に $N_1 \times N_1$ 画素のテンプレート画像を、それより大きい $M_1 \times M_1$ 画素の入力 画像内の探索範囲($M_1 - N_1 + 1$) 2 上で動かし、下式の相関係数 r が最大に なるようなテンプレート画像の左上位置を求めて、テンプレート画像に対し探索 されたとみなす。

[0023]

ここで、図8は、3×3画素における例を示す図である。この例の場合、左画像のテンプレート画像Tと同じ又は相関値の大きい比較画像 I を右画像から同ーライン (エピポーライン) 上で探索する。すなわち、それぞれの画素に対応して

上式を計算する。これを画素をひとつずつまたは所定数ずつシフトして、相関値 の高いものを求める。

[0024]

【数1】

 I_i : 比較画像の濃度レベル

T: テンプレート画像の濃度レベル

 \bar{T} , \bar{I} は、平均値

[0025]

本発明では、一例として、基準データブロックを左画像からテンプレート画像とし、右画像の探索領域内の捜索データブロックを単位として探索を行い、左画像の基準データブロック(テンプレート)に対して右画像の一致部分である捜索データブロックを探索する。一致部分は、相互相関係数が最大になる(1に近くなる)点とする。

[0026]

以上の相関処理により、左右画像の対応点が求まるので、ステレオ法の原理により、各測定点における三次元座標値を計算する。ここで、図9に、ステレオ法

についての説明図を示す。

[0027]

(ステレオ法)

簡単のために、同じカメラを2台使用し、それぞれの光軸は平行でカメラレンズの主点からCCD面までの距離aが等しく、CCDは光軸に直角に置かれているものとする。

2つの光軸間距離(基線長)をLとする。

[0028]

物体上の点 P_1 (x_1 、 y_1)、 P_2 (x_2 、 y_2)の座標の間には、以下のような関係がある。

 $x_1 = a \times / z$

 $x_2 - x_1 = a L/z$

但し、全体の座標系(x、y、z)の原点をカメラ1のレンズ主点にとるものとする。カメラ1による撮影画像を左画像、カメラ2による画像を右画像としたとき、画像相関処理により、左画像x₁の位置に対するx₂の位置が求まる(類似度の一番高い点)。従って、③式よりzを求め、これを用いて①式、②式よりx、yが求められる。

[0029]

再び、計測についてのフローチャートに戻り説明する。ステップS110で、 求められた左右画像の相関結果を表示部40に表示する。この場合、捜索データ ブロックを探索した結果、一番大きな相関係数(類似度が高い点)をそのデータ ブロックでの類似点として、それら相関結果を画像上に表示する。

[0030]

図10に、相関結果の表示についての説明図を示す。例えば、図10(a)の E1領域や図10(b)に示されるように、相関係数の低かったエリア又は点が あれば、それらは強調して表示される。表示方法は、実際の相関係数値を色別等 に表示してもよいし、しきい値を数段階設けて表示してもよい。ステップS120で、表示された結果が満足行くものであれば終了する。

[0031]

つぎに、追加測定フローについて説明する。ステップS130では、表示され た結果が満足いかなければ、ステップS150に進む。ステップS150で、相 関結果の満足いかない領域について、その部分をマニュアル・半自動によって追 加計測もしくは相関結果から測定点の選択をする。なお、ここでは、オフライン であるので、追加計測では、既に測量機1で測定されたデータを用いる。例えば 、図10に示されている相関係数の低いエリアE1内のポイントについて、マニ ュアルあるいは半自動でステレオモニタあるいはパソコンのモニタを見ながらマ ウス等ポインティングデバイスを使い、指定し、指定された領域について追加計 測を行なう。追加計測では、ポイント的に図化(計測)してもよいし、対象物に よって境界線等の線状に図化(計測)してもよい。あるいは、他の方法として、 図10に示されている相関係数の低いエリアE1内のあるポイントについて相関 係数が高く、比較的正しい計測点があれば、それをディスプレイ上で選択し追加 測定点とすることもできる。また、測量機等で計測した点の内、基準点で使って いない点があれば、それらを測定点として選択してもよい。例えば、図11に追 加測定点についての説明図を示す。図中、C7は増やした測定点を示す。この結 果、エリアE10、E11、E12が追加される。あるいは、上記二つの方法の 両方を行なってもよい。更に、相関係数の悪くなかった領域に対しても、表示部 40で確認した相関結果が正しくなければ、その領域について上記作業を行なう 。それら作業により更に確実な計測がなされる。

[0032]

次にステップS80へ移る。ステップS80で、追加計測した測定点を加え、 三角形を作成する。図11に、測定点の追加についての説明図を示す。すなわち、図11で示された、追加点C7により、もう一度測定点の接続をし直す。この 場合、図示のように追加点に対し更に詳細な三角形をつくってもよいし、前の接 続点にかかわらずもう一度全部三角形を作り直してもよい。

[0033]

また、ステップ150で、追加計測を行なわなかったり、選択可能な点が無かった場合等は、三角形を組み替える。図12に、三角形の組み替えについての説

明図を示す。例えば、図12(a)のように三角形を作成していた場合、図12(b)のように組み替えることができる。この他に、ステップS150で線状に計測した点を追加選択すれば、その分細かく三角形を作成することになり、より信頼性、密度ともに高いものとなる。

[0034]

以下上述と同様にステップS 9 1 以降の処理を実行し、ステップS 1 0 0 で、新しい領域について、画像相関処理を行なう。この場合、更に詳細な三角形を作成した場合は、新たに追加された三角形領域のみ画像相関処理を行なう。ステップS 1 1 0 で、相関結果を表示部に表示する。ステップS 1 2 0 で、結果が良好であれば、終了する。ステップS 1 3 0 で、表示された結果が満足できない場合は、再び追加測定に進む。ステップS 1 5 0 で、さらに追加測定を行いたい領域に対して、モニタを見ながら追加計測する。以下手順は、上記ステップS 8 0 以降と同様であり、満足出来るまで繰り返す。

[0035]

仮にいくら追加計測を行なっても改善されない場合又は追加計測をしない場合は、ステップS 140へ進む。ステップS 140で、例えば図 11 の E10 の領域がどうしても良い結果が得られないときは、C1、C2、C7 の計測点からなる平面 E10 の平面方程式から標高値を内挿する。例えば、E10 領域内のC8 を求めたいとき、C8 の座標値を(x8、y8、z8)とすれば、C8 の標高値z8は、

 $z_8 = -(ax_8 + by_8 + d) / c$ ---(6) により算出する。(係数 a、 b、 c、 d は、C 1 、C 2 、C 7 0 3 次元座標値よ

[0036]

E. 自動計測

り算出する)。

次に、自動計測について説明する図13に、代表点の三次元座標の自動計測についてのフローチャートを示す。また、図14に、自動計測される代表点についての説明図を示す。現地計測する場合は、図2と同様の処理が実行され、また、前処理は図4のフローの処理手順と同じである。また、図4中、ステップS70

は行なっても行なわなくとも良い。前処理又はステップS150の後、又はステップS150の処理において、自動測定が開始される。

[0037]

ステップS200で、撮影された左右画像のオーバーラップ部分が探索領域であり、図14にオーバーラップ部分が示され、この領域が、複数にわけられる。そして、この分割された各領域の中心付近の点(探索データブロック)を選び、その点に対して左右画像の対応点を求めるように画像相関処理を実行する。この画像相関処理は、疎密探索による画像相関処理を利用することにより、より確実に行なえる。また、画像の区分されたデータブロック周辺の探索のみで良いので、高速度に処理可能である。相関処理の結果、相関係数の低いところは除外して、相関係数の高い対応点を求める(例えば相関係数0.8以上等とすることができる)。仮に最初に探索した点(データブロック)で適切な対応点が無ければ、その周辺に点(探索データブロック)の位置を変更して探索する。このようにして、各領域について代表点1点の三次元座標を求める。図では、4×4の領域に区分したが、どのように分けても、また相関処理を行なう点を中心とせずとも、その領域中であればよい。

[0038]

ステップS210で、ステップS200の計測結果を表示部40のディスプレイ上に表示する。ここで問題が無ければ、次のフローへ進む。仮に間違えや不足等あれば、ここのステップで修正する。修正は、修正領域のデータブロックの位置を変えて行う。この作業は、自動、マニュアル、あるいは、半自動で可能である。あるいは、確認せずとも、次のステップへ行ってもよい。但し、ここで確認しておけば、後の修正作業が容易となる。

[0039]

次に図15に、オンライン自動計測についてのフローチャートを示す。これら 処理もコンピュータによる自動処理である。図13のステップS210の後に、 これらの処理に移る。ステップS220で、先に各領域について自動計測した点 を接続し三角形を作成する。なお、ステップS40又はステップS70で計測(図化)した点を追加して接続しても良い。ステップS90~S260、S280 の各処理は、それぞれ図4のステップS90 \sim S110、S140のそれと同様である。表示結果が満足行くものであれば終了する。

[0040]

ステップS270では、上記ステップで表示された相関結果にもとづき追加自動測定を行なうか判断する。自動修正計測する場合は、ステップS300へ移る。ステップS300で、ステップS240の画像相関処理を行なった後、相関係数値にしきい値を設け、そのしきい値以下の相関係数が含まれる点は選択追加対象からはずす。しきい値に関しては、はじめから例えば0.5以下というように固定にしてもよいし、対象物によって決めても良い。このようにして、比較的相関係数の高い点を選択又は追加自動計測する。追加計測選択点は、相関係数の低い三角形領域の三角形の重心位置、あるいは、相関係数の低い領域の中心(重心)とすることができる。そして、その点近辺の相関係数の高い点、又は、その周辺につき疎密探索画像相関処理を実行すればよい。更に確実にするには、その周者を行なって、どちらも同じ対応点となっていれば、その点を追加測定点として選択する。もし、測量機等で計測して利用していない点が領域内であれば、それら点を自動選択してもよい。

[0041]

以下に三角形の重心位置及び相関係数の低い領域の重心の求め方について説明 する。

まず、三角形の重心は、例えば、図10(a)の三角形E1(C1,C2,C5)内の相関係数が低かった場合、その三角形の重心C7(図11参照)を次の計測点として以下の要領で求める。C1、C2、C5の座標値をC1(X1、Y1、X1)、X2 (X2、Y2、X2)、X3 (X5)、X5 (X5)、X6 合

[0042]

あるいは、図10(b)で示される相関係数の低いエリアの分布からその重心

を求めてもよい(例、モーメント法)。モーメント法では、次式により求められた $\mathbf{x}_{\mathbf{g}}$ 、 $\mathbf{y}_{\mathbf{g}}$ を追加計測選択点の \mathbf{X} 、 \mathbf{Y} 座標とする。追加計測選択点は $\mathbf{1}$ 点でなくとも、複数点あってもよい。

$$x_g = \{\Sigma x * \{1 - cor(x, y)\}\} / \Sigma \{1 - cor(x, y)\}$$
 $---(9)$
 $y_g = \{\Sigma y * \{1 - cor(x, y)\}\} / \Sigma \{1 - cor(x, y)\}$

$$y_g = \{ \Sigma y * \{1 - cor(x, y) \} \} / \Sigma \{1 - cor(x, y) \}$$
 $---(10)$

(x_g、y_g):重心位置の座標、cor(x、y):(x、y)座標上の相関 値

[0043]

次にステップS220へ移る。ステップS220以降は、上述の追加測定フローと同様の処理であり、さらに、上記S220以降同様の処理を満足出来るまで繰り返す。仮にいくら追加選択計測を行なっても改善されない場合は、ステップS280へ進む。ステップS280で、例えば図11のE10の領域がどうしても良い結果が得られないときは、С1、С2、С7の計測点からなる平面E10の平面方程式から標高値を内挿する。

[0044]

F. グラフィック表示による修正

図16に、グラフィック表示についてのフローチャートを示す。

次に、相関処理の結果からグラフィック表示を行い確認、修正する方法について説明する。即ち、図5中ステップS110(又は図15中ステップS250) を以下の処理とすることで実現することができる。

[0045]

まず、ステップS102で、求められた各点の三次元座標を接続して三角形を作成する。ステップS106で、三次元座標をもとに、グラフィック表示画像を作成する。必要に応じ、三次元座標の各点やそれらを接続したもの、等高線、あるいは三角形上に面や画像を貼った鳥瞰図を作成する。三角形上に画像を貼った図は、正射投影画像でも良い。必要なければ(視覚的に判断できれば)、これら処理を施さずとも(例えば三角形を接続しただけのものでも)良い。三次元座標

が視覚的にあらわせるものなら何でもよい。これらをステレオモニタあるいはパ ソコンのモニタ等に適切に判断可能なグラフィック表示画像を表示する。ステッ プS106では、作成された画像を表示部40に表示する。表示方法としては、 三角形を重ね合せ表示する、あるいは相関係数を重ね合せ表示する等、状況によ り判断しやすいものを表示すればよい。

[0046]

また、ステップS102~S106で作成・表示された鳥瞰画像等において、間違っていたり、不自然と思われる領域について追加計測を行なうことができる。図17に、グラフィック表示についての説明図を示す。例えば、図17(a)に示される三角形を接続したものを表示するだけでも、実際の状況と違っていれば、その表示から悪い個所が判断可能となる。例えば、得られた三次元座標値が、本来、図17(a)のF1であるはずなのに、間違えて図17(b)のF1、に移動してしまった場合、明らかに誤りが確認できる。更に図17(b)に面や画像を貼り付けて表示すれば、実際と違うことが一層明確に強調される。更に、相関係数値と重ね合せ表示すれば、仮に相関係数の低いエリアと悪い領域が一致していれば、より一層修正エリアが明確になる。この場合、図17(b)のF1周辺のエリアをマニュアルあるいは半自動で追加計測すればよい。

[0047]

G. 探索領域設定方法

次に、探索領域設定部20による、探索領域、基準データブロック、及び捜索 データブロックの設定及びスキャンについて説明する。探索領域の設定方法とし ては次のように例示され、順に説明する。

- 1. 探索領域の設定:包含四角形
- 2. 探索領域の大きさから各データブロックを設定する
- 3. 基準点からの距離に応じて、各データブロックの位置、移動ステップを設定する
- 4. 基準点からの距離に応じて、各データブロックの大きさを設定する
- 5. 基準点の相関値より各データブロックの大きさを設定する

[0048]

1. 探索領域の設定:包含四角形

図18に、探索領域の設定についての説明図(1)を示す。

基本的に左右画像の探索領域は、ステップS30により相互標定が行われているので、縦視差がほぼ除去され、図中左右画像の各点CL1、CR1は、エピポーララインP1上に、CL2、CR2はP2上に、CL3、CR3はP3上にある。図に示されるように、測量機により計測した点から作成した三角形を左画像上でCL1、CL2、CL3、右画像上でCR1、CR2、CR3としたとき、探索領域を各三角形を包含する四角形領域とする。ここで例えば、領域内の左画像Tを基準データブロック(テンプレート)として、この画像に対応する位置を右画像から探索したい場合について説明する。この場合、捜索データブロックを含む右画像を捜索領域Sとして縦視差が除去されていればエピポーララインP3上で探索を行なう。もし、縦視差の除去が不完全であれば、対応するエピポーラライン周辺も探索することとなる。これら処理を、各基準点を含む包含四角形領域内の各ラインで行なう。図のように設定すると、隣接する三角形と重複領域ができるが、その分基準点以外の三角形領域を間違いなく確実に探索できる。

[0049]

ここで、図19に探索領域についての説明図を示す。図18の三角形の内側の 領域を探索領域としても良いが、基準点以外の対応点はその三角形領域内にある かどうか不確実である。従って、図19に示すように、三角形の領域を含む領域 を探索領域と設定すれば効率的となる。

[0050]

図20に、探索領域の設定についての説明図(2)を示す。

図20に示されるように、各基準データブロック(テンプレート)T1、T2 に対応する捜索データブロックの位置を探索する際、ラインP3上の捜索領域にオーバーラップした各テンプレートに対するサーチエリアS1、S2を設けてもよい。ここでは、一例として、基準データブロックT1、T2の中心から所定範囲のエリアをサーチエリアS1、S2としたものである。こうすれば、明らかに各基準点から近い方のエリアが効率的に探索でき、オーバーラップさせることで信頼性が高められる。サーチエリアは各テンプレートに対し複数設定してよい。

更に、基準点の右画像の対応点CR1、CR2、CR3の近傍のサーチエリアは小さく、離れるにしたがって大きく設定してもよい(なお、適宜最低値又は最高値を設定してもよい)。また、探索領域内のデータブロックに対する捜索領域(サーチエリア)の大きさは、後述する各データブロックの位置、移動ステップ、大きさによって適宜決めればよい。こうすれば、三角形を含む範囲を効率良く探索することが可能となる。

[0051]

2. 探索領域の大きさから各データブロックを設定する

図21に、探索領域の大きさの所定についての説明図を示す。

図21(a)に示すように、計測点によって探索領域である各三角形の大きさが異なるため、それぞれの三角形領域にあった大きさのデータブロックとするものである。例えば、前述したように探索領域として設定した包含四角形(図18参照)を基準に各データブロックを決定する。この外接四角形に対し、1/kの大きさをデータブロックとする。係数kは、あらかじめ固定としてもよいし、水めたい精度と領域の大きさにより適宜決定してもよい。他の例として、図21(b)に示されるように、三角形の内接円の半径rを求め、そのrあるいは、rの1/2、1/3等をデータブロックサイズとしてもよい。rは次式によって求められる。

$$r = \sqrt{\{(s-o)(s-p)(s-q)/s\}}$$
 --- (11)
但し、 $s = 1/2(o+p+q)$ --- (12)

o、p、qは三角形の3辺のそれぞれの長さであり、これらは、3点の計測座標により計算する。

データブロックサイズの求めかたはこれにこだわらず、各三角形の大きさに応じ たものであれば良い。

[0052]

3. 基準点からの距離に応じて、各データブロックの位置、移動ステップを設定する

図22に、探索領域の設定についての説明図(3)を示す。

3. 1 基準データブロックに対する捜索データブロックの位置

図22(a)に示されているように、例えば、左画像上のT1をテンプレート (基準データブロック)として、それと同一画像を右画像上から探索したい場合、T1の位置を基準点CL1、CL3からの距離 a、 bに応じて右画像からエピポーララインP3上でCR1、CR3から a、 bに配分した点S1をサーチエリアの中心として、ライン上を所定の範囲内で探索する。こうすることで、T1の対応点として推定されるS1領域近傍の探索を行なえるので、効率良く短時間で処理が行なえるようになる。

[0053]

3.2 探索領域内の位置及び移動ステップ

例えば、図22(b)に示されるように、3.1で設定されたサーチエリアの中心から、両側に離れるほど移動ステップを粗くしていくことにより、探索がさらに効率良く成される。すなわち推定される領域の中心近くは密に、離れるほど粗くしていくことにより、より効率的な探索がなされる。粗くしていく比率は、単純に係数を設定してもよいし、三角形の重心位置(3.2.1参照)あるいは基準点2点と近い方の比からの距離に比例して変えていってもよい(3.2.2

[0054]

3. 2. 1 三角形重心法

三角形の重心位置から各データブロックの位置及び移動ステップを決める方法 について説明する。図23に、三角形の重心とデータブロックについての説明図 を示す。

図23(a)に示されているように、三角形の重心位置Gは各基準点より等距離となるが、重心以外の点Tと基準点までの距離は、重心から基準点までの距離より短くなる距離がある。これより、重心位置をデータブロックの最大のサイズとして、各基準点に近づく程ステップを小さくしていく。С1(x1、y1)、C2(x2、y2)、C3(x3、y3)とし、T(x、y)としたとき、各点のTからの距離は、以下のようになる。

$$T-C1: L1 = \sqrt{(x-x1)^2 + (y-y1)^2} \qquad --- (13)$$

$$T-C2: L2 = \sqrt{(x-x2)^2 + (y-y2)^2} \qquad --- (14)$$

 $T-C3:L3=\sqrt{(x-x3)^2+(y-y3)^2}$ --- (15) また、各点の重心位置Gからの距離は、

$$G - C 1 = G - C 2 = G - C 3 = L g$$

$$G-C1 = G-C2 = G-C3 - L3$$

$$= \sqrt{(xg-x1)^2 + (yg-y1)^2} --- (16)$$

式 (13) \sim (15) で求められた、距離L1、L2、L3の中から最小となる ものを求め、その距離と重心までの距離の比を求め、移動ステップを決定する。 例えば、重心位置Gのステップサイズを最大としてSGT、最小のステップサイ ズをSMINとすれば、テンプレート位置から最小距離L(図23(a)ではL 2) の点のステップサイズは、

ステップサイズ= $L/Lg \times (SGT-SMIN) + SMIN --- (17$)

とする。

[0055]

3. 2. 2 近い法の基準点2点の比からの距離法:

各基準点からのTまでの距離(近い方の2点)に応じて比例配分し、探索する 距離に応じてステップサイズを可変とする。例えば、式(13)~(15)の距 離の小さい方2つの距離の比より決定する。図23(a)のように、L2<L3 <L1 のときは、L2=L3 となる点を最大ステップ巾SMAXとして、 ステップ= $L2/L3 \times SMAX$ --- (18) とすればよい。

尚、探索領域内の位置及び移動ステップの決め方はこの方法にはこだわるもの でない。

[0056]

- 4. 基準点からの距離に応じて、各データブロック、捜索領域の大きさを設定す る
- 4. 1 各基準点からデータブロックとする画像位置の距離を求め、その距離の 比に応じてデータブロックサイズを可変にする。図23(b)に示されているよ うに、三角形の重心位置Gは各基準点より等距離となるが、重心以外の点Tと基 準点までの距離は、重心から基準点までの距離より短くなる距離が存在する。こ

れより、重心位置のデータブロックを最大のサイズとして、各基準点に近づく程 エリアを小さくしていく。C1(x1,y1),C2(x2,y2),C3(x3、y3) とし、T (x、y) としたとき、各点のTからの距離は、式(13) ~ (15) より同様に求められる。また、各点の重心位置Gからの距離は、式(16)より求められる。そして、距離L1、L2、L3の中から最小となるもの をみつけ、その距離と重心までの距離の比を求め、データブロックサイズを決定 する。

例えば、重心位置GのデータブロックサイズをGT、データブロック位置から最 小距離L(図23(b)ではL2)の点のデータブロックサイズをCT(図23 (b) ではC2のデータブロック) とすると、

データブロックサイズ= $L/Lg \times (GT-CT) + CT$ --- (19) とする。

[0057]

また、データブロックの縦横の巾は、縦視差が標定処理によってすでにほぼ除 去されていれば、縦方向は可変とせず一定、横方向だけでも良い。このようにす ることで、基準点の近傍は、対応点がそばにあるという前提でデータブロックを 小さく、遠く離れるにしたがってそばにあるかどうか不確実となるのでデータブ ロックを大きくして効率良く確実に対応点を得ることができる。

尚、データブロックサイズの決め方はこの方法にはこだわるものでない。この ようにすれば、効率的に速く探索が可能となる。

[0058]

5. 基準点の相関値より各データブロックの大きさを設定する 図24に、データブロックの大きさについての説明図を示す。

各三角形の頂点(基準点)は、計測された点であるので、すでに対応づけが成 されている。従って、この各点における各種テンプレート(基準データブロック) サイズに対する相関係数を求め(図24 (a) に示すように)、一番高い相関 値を示したテンプレートをテンプレート画像とする。この求められたテンプレー トサイズの画像で各基準点に近いエリア内を探索するようにする。各基準点で求 まったテンプレートサイズを、その探索する位置に応じて変える。

[0059] 例えば、一例として、各基準点で求められたサイズと各基準点からの距離(近 い方の2点)に応じて比例配分し、探索する距離に応じてサイズを可変とする(図24 (b) 参照)。C1 (x1、y1)、C2 (x2、y2)、C3 (x3、 y3)とし、テンプレートT(x、y)としたとき、求めるテンプレートサイズ は、式(13)~(15)より求まる。従って求められた小さい方2つの距離の 比より決定する。例えば、図24 (b) のように、L2 < L3 < L1のときは、 CL2とCL3のテンプレートサイズをL2:L3の比より分割、Tのサイズと する。

[0060]

尚、データブロックの縦横の巾は、縦視差が標定処理によってすでにほぼ除去 されていれば、縦方向は可変とせず一定、横方向だけでも良い。

[0061]

【発明の効果】

本発明によると、以上のように、ステレオ画像にて高速かつ信頼性が高い三次 元計測を可能にせしめ、更に、計測漏れや計測に間違えがあった場合等も簡単に 修正可能な測定装置を提供することができる。そして、本発明によると、災害や 緊急性を要する現場等、現地において迅速に計測を有する場合や計測がむずかし い場合等でも、数点の基準点計測とステレオ画像を撮影するだけで高信頼性で高 速な三次元計測及び解析を行うことができる測定装置を提供することができる。

[0062]

また、本発明によると、画像相関処理を効率良く行なうことを可能とし、解析 処理の信頼性及び高速化を達成することができる。また、本発明によると、立ち 入ることの出来ないような危険な個所等の従来計測不能であった領域においても 、高速かつ非接触で三次元計測を可能とすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の測定装置の全体ブロック図。

[図2]

現地作業についてのフローチャート。

【図3】

ステレオ画像の説明図。

【図4】

前処理についてのフローチャート。

【図5】

オフライン計測についてのフローチャート。

【図6】

計測点による三角形の作成についての説明図。

【図7】

入力画像とテンプレート画像についての説明図。

【図8】

3×3画素における例を示す図。

【図9】

ステレオ法についての説明図。

【図10】

相関結果の表示についての説明図。

【図11】

追加測定点についての説明図。

【図12】

三角形の組み替えについての説明図。

【図13】

代表点の三次元座標の自動計測についてのフローチャート。

【図14】

自動計測される代表点についての説明図。

【図15】

オンライン自動計測についてのフローチャート。

【図16】

グラフィック表示についてのフローチャート。

【図17】

グラフィック表示についての説明図。

【図18】

探索領域の設定についての説明図(1)。

【図19】

探索領域についての説明図。

【図20】

探索領域の設定についての説明図(2)。

【図21】

探索領域の大きさの所定についての説明図。

【図22】

探索領域の設定についての説明図(3)。

【図23】

三角形の重心とデータブロックについての説明図。

【図24】


データブロックの大きさについての説明図。

【符号の説明】


- 1 測量機
- 2 測定装置
- 3 カメラ
- 10 基準点捜索部
- 20 探索領域設定部
- 30 演算部
- 40 表示部
- 50 測定部
- 60 バス

【書類名】図面


【図1】




【図2】




【図3】




【図4】




【図5】



【図6】



【図7】




【図8】

I	9 I	\mathbf{I}_3
I ₈	Is	I_2
Ι,	I4	I,


T_9	$^{9}\mathrm{L}$	\mathbf{T}_3
Тв	T_5	\mathbf{T}_2
\mathbf{T}_7	T_4	\mathbf{T}_1


左画像	右画像
Ę	
	HH
•	

【図9】




【図10】






【図11】




【図12】




【図13】

START
↓
S200:探索領域を複数に区切って、各領域の代表点を自動相関計測
↓
S210:計測結果をディスプレイ表示する
↓
END


【図14】




【図15】




【図16】




【図17】







【図18】




【図19】




【図20】




【図21】







【図22】





【図23】





【図24】





【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ステレオ画像にて高速かつ信頼性が高い三次元計測を可能にせしめ、 計測漏れや計測に間違えがあった場合等も簡単に修正可能とする。

【解決手段】 測量機1は、現地にて基準点数点を計測する。カメラ3は、例えば、デジタルカメラやフィルムカメラ等である。基準点捜索部10は、あらかじめ測量機1により計測されている基準点と画像との対応付けを行なう。探索領域設定部20は、基準点捜索部10により対応付けされた基準点から、画像相関処理をする際の探索領域の設定、基準データブロックや捜索データブロックの各ブロックを設定する。演算部30は、標定計算や、探索領域設定部20で設定された探索領域について画像相関処理(ステレオマッチング)を行なう。表示部40は、立体視可能とするステレオモニタ、パソコンのモニタ等である。測定部50は、相関処理の結果、相関結果が悪かった場合、追加計測を行なわせる。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000220343]

1. 変更年月日

1990年 8月 8日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都板橋区蓮沼町75番1号

氏 名

株式会社トプコン